



АКТ ДИАГНОСТИКИ
от «21» мая 2025 г.

Заказчик: ООО «ТАКТ»

Адрес объекта: г. Челябинск, ул. Толбухина, 5

Наименование оборудования:

- 1.) Теплообменник пластинчатый для горячего водоснабжения ТПР-01-32/34, серийный номер № В130616

Причина обращения: Течь теплообменника

Результат диагностики: наблюдается переток рабочих сред между контурами теплообменника, резиновые уплотнения утратили эластичность, гидравлическое испытание на прочность и герметичность выявило течи между пластин теплообменника при давлении 6 кгс/см².

Заключение: Дальнейшая эксплуатация данного теплообменника невозможна.

Рекомендации: В виду высокой стоимости комплектующих для ремонта, связанной со снятием с производства данной модели теплообменников, считаем ремонт не целесообразным. Рекомендуется замена на новый теплообменник.

Инженер

Янковский Д.В.